

Załącznik nr 3 - Harmonogram przeglądów z wykazem części zamiennych

| LP | Data wykonania przeglądu | Numer katalogowy | Nazwa |
|--|--------------------------|--------------------|---|
| 1. Aparat do znieczulania Primus sn ARAL-0266 | | | |
| | grudzień 2017 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2018 | MX08468 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 3-LETNI PRIMUS USZCZELKA GUMOWA |
| | grudzień 2018 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2019 | MX08467 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 2-LETNI PRIMUS USZCZELKA GUMOWA |
| | grudzień 2019 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2020 | MX08241 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY USZCZELKA GUMOWA |
| 2. Aparat do znieczulania Primus sn ASAL-0264 | | | |
| | grudzień 2017 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2018 | MX08468 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 3-LETNI PRIMUS USZCZELKA GUMOWA |
| | grudzień 2018 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2019 | MX08467 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 2-LETNI PRIMUS USZCZELKA GUMOWA |
| | grudzień 2019 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2020 | MX08241 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY USZCZELKA GUMOWA |
| 3. Aparat do znieczulania Primus sn ARAL-0265 | | | |
| | grudzień 2017 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2018 | MX08468 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 3-LETNI PRIMUS USZCZELKA GUMOWA |
| | grudzień 2018 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2019 | MX08467 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 2-LETNI PRIMUS USZCZELKA GUMOWA |
| | grudzień 2019 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2020 | MX08241 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY USZCZELKA GUMOWA |
| 4. Aparat do znieczulania Primus sn ASFM-0421 | | | |
| | grudzień 2017 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2018 | MX08468 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 3-LETNI PRIMUS USZCZELKA GUMOWA |
| | grudzień 2018 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| | czerwiec 2019 | MX08467 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW 2-LETNI PRIMUS |

| | | |
|--|---|--|
| | MX08061 | USZCZELKA GUMOWA |
| grudzień 2019 | MX08834 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m FILTR 37MM |
| czerwiec 2020 | MX08241 MX08061 | Przeгляд ap. do znieczulania Primus /co 6m ZESTAW SERWISOWY PRIMUS 1-ROZNY USZCZELKA GUMOWA |
| 5. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0065 | | |
| grudzień 2017 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2018 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |
| grudzień 2018 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2019 | 6870846 MX08834 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER |
| grudzień 2019 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2020 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |
| 6. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0057 | | |
| grudzień 2017 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2018 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |
| grudzień 2018 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2019 | 6870846 MX08834 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER |
| grudzień 2019 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2020 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |
| 7. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0047 | | |
| grudzień 2017 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2018 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |
| grudzień 2018 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2019 | 6870846 MX08834 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER |
| grudzień 2019 | | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2020 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przeгляд monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |

| | | |
|--|---|--|
| 8. Monitor gazów anestetycznych Vamos ARWA-0064 | | |
| grudzień 2017 | | Przegląd monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2018 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przegląd monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |
| grudzień 2018 | | Przegląd monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2019 | 6870846 MX08834 | Przegląd monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER |
| grudzień 2019 | | Przegląd monitora Vamos/ co 6 m |
| czerwiec 2020 | 6870846 MX08834 6870522 6870529 2M86733 | Przegląd monitora Vamos/ co 6 m FILTER BACTERIA FILTER O-ring (black) O-ring (green) Akumulator Vamos |
| 9. Parownik Vapor 2000 sn ASHJ-1830 | | |
| grudzień 2017 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| grudzień 2018 | MX08235 | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m 2-year Vapor kit |
| grudzień 2019 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| 10. Parownik Vapor 2000 sn ASFM-1100 | | |
| grudzień 2017 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| grudzień 2018 | MX08235 | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m 2-year Vapor kit |
| grudzień 2019 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| 11. Parownik Vapor 2000 sn ASFM-1423 | | |
| grudzień 2017 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| grudzień 2018 | MX08235 | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m 2-year Vapor kit |
| grudzień 2019 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| 12. Parownik Vapor 2000 sn ARZM-0186 | | |
| grudzień 2017 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| grudzień 2018 | MX08235 | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m 2-year Vapor kit |
| grudzień 2019 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| 13. Parownik Vapor 2000 sn ASBB-1588 | | |
| grudzień 2017 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| grudzień 2018 | MX08235 | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m 2-year Vapor kit |
| grudzień 2019 | | Przegląd parownika Vapor 2000/co 12m |
| 14. Monitor Infinity Delta sn 6007081678 | | |
| grudzień 2018 | 2866726 MS31385 | Przegląd monitora Delta co 24 m NBP air filter Lithium-ion battery |
| 15. Monitor Infinity Delta sn 6001623471 | | |
| grudzień 2017 | ZM07 2866726 MS31385 | Przegląd monitora Delta co 24 m NBP air filter Lithium-ion battery |
| grudzień 2019 | ZM07 2866726 MS31385 | Przegląd monitora Delta co 24 m NBP air filter Lithium-ion battery |
| 16. Monitor Infinity Delta sn 6001629073 | | |
| grudzień 2017 | ZM07 2866726 MS31385 | Przegląd monitora Delta co 24 m NBP air filter Lithium-ion battery |
| grudzień 2019 | ZM07 2866726 MS31385 | Przegląd monitora Delta co 24 m NBP air filter Lithium-ion battery |
| 17. Monitor Infinity Delta sn 6001611377 | | |

| | | |
|---|---|---|
| grudzień 2017 | ZM07 2866726 MS31385 | Przegląd monitora Delta co 24 m NBP air filter Lithium-ion battery |
| grudzień 2019 | ZM07 2866726 MS31385 | Przegląd monitora Delta co 24 m NBP air filter Lithium-ion battery |
| 18. Respirator Oxylog 1000 sn SRRM-0062 | | |
| wrzesień 2019 | 8417029 D02316 | Przegląd respiratora Oxylog 1000 / co 24 m) PRESSURE REGULATOR MESH BOTTOM |
| 19. Respirator Oxylog 2000 sn ASCM-0038 | | |
| grudzień 2017 | MX08893 | Przegląd respiratora Oxylog co 24 m Oxylog (Spirolife) ServSet 6y |
| grudzień 2019 | MX08892 | Przegląd respiratora Oxylog 3000/3000+/2000+/ co 24 m Oxylog (Spirolife) ServSet 2y |
| 20. Respirator Oxylog 2000 Plus sn ASCM-0039 | | |
| grudzień 2017 | MX08893 | Przegląd respiratora Oxylog co 24 m Oxylog (Spirolife) ServSet 6y |
| grudzień 2019 | MX08892 | Przegląd respiratora Oxylog co 24 m Oxylog (Spirolife) ServSet 2y |
| 21. Stanowisko do pielęgnacji noworodków Resuscitaire sn DM02071 | | |
| sierpień 2018 | MU11572r | Przegląd inkubatora Resuscitare RW82/ co 12m MICROBLENDER,LOWFLOW,NO BLEED |
| sierpień 2019 | | Przegląd inkubatora Resuscitare RW82/ co 12m |
| sierpień 2020 | MU11572r | Przegląd inkubatora Resuscitare RW82/ co 12m MICROBLENDER,LOWFLOW,NO BLEED |
| 22. Inkubator Isolette C2000 sn DM30878 | | |
| sierpień 2018 | MU12504 MU12681 MU24903 MU03664 | Przegląd inkubatora Isolette 2000/co 12 m FILTR POWIETRZA C2000 ZATRZASK SCIANKI WEWN. OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT. ZAWÓR O2 |
| sierpień 2019 | MU12504 MU24903 | Przegląd inkubatora Isolette 2000/co 12 m FILTR POWIETRZA C2000 OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT. |
| sierpień 2020 | MU12504 MU12681 MU26245 MU25441 MU24903 MU03664 MU13249 | Przegląd inkubatora Isolette 2000/co 12 m FILTR POWIETRZA C2000 ZATRZASK SCIANKI WEWN. KIT,REPL MOTOR,C2000 PCB assy, connector board, C2K OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT. ZAWÓR O2 REGULATOR,PRESSURE, 40 PSI |
| 23. Respirator Savina sn ASFN-0028 | | |
| marzec 2018 | MX08859 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 1y |
| marzec 2019 | MX08860 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 2y |
| marzec 2020 | MX08859 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 1y |
| 24. Respirator Savina sn ASCN-002 | | |
| listopad 2017 | MX08861 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 6y |
| listopad 2018 | MX08859 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 1y |
| listopad 2019 | MX08860 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 2y |
| 25. Respirator Savina sn ASCN-003 | | |
| listopad 2017 | | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m |

| | | |
|---------------|---------|---|
| | MX08861 | Savina 300 Service Set 6y |
| listopad 2018 | MX08859 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 1y |
| listopad 2019 | MX08860 | Przegląd respiratora Savina 300/ co 12 m Savina 300 Service Set 2y |